



日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

※色が付いている日はお休みになります。

お願い

砂をご注文される際、屯袋指定の場合は必ずお伝えください。

・屯袋代（貸出/販売）→**2,000円(1袋)**

※返却時にマイナスいたします。

・屯袋詰め賃→**1,000円(1袋)**

10月からの値上げ品

・LIXIL各種

11月からの値上げ品

・三協Aに各種

今後も予告なしで値上げされる事があります。ご了承ください。ご不明な点がございましたら事務所までご連絡ください。

YKKより新商品のご案内


ジーポート Pro 900タイプ

★ 一押し特長 ★


耐風性能に関してはバリエーションによっては**最大62m/秒!**

今回の台風14号の最大瞬間風速50m/秒を超えました。

今までのカーポートはほとんどが38m/秒~46m/秒になります。



ブロック診断士より



先日、ブロック塀診断の依頼がありました。20年前に積んだブロック塀で、鉄筋が入っているか確かめてほしいとの事でした。実際、診断しましたら鉄筋はちゃんと縦、横800ピッチではいっておりました。

ブロック
2段積む場合

下の段は基本型(底付)
最上段は横筋型

ブロック
3段積む場合

下の2段は基本型(底付)
最上段は横筋型

ブロック
4段積む場合


下の3段は基本型(底付)
(又は1段目・3段目を基本型)
最上段は横筋型

- ・天端は横筋用ブロック使用
- ・縦横に800ピッチ以下の間隔の鉄筋
- ・生コン: t 150mm w:200mm以上

危険なブロック塀の例

ブロック塀診断が必要な現場がございましたらご連絡ください。

また、皆様も今一度安心、安全なブロック積みをお願い致します。



ヒビが入っている



高すぎる



石垣の上に乗っている



土留めに使われている